


Кровать чердак «Л-К503.53 75x160

Схема сборки



Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00758-001	1314	812	16	1	10	00758-010	1602	50	16	1
2	00758-002	1314	812	16	1	11	00758-011	1602	50	16	1
3	00758-003	1602	347	16	1	12	00758-012	560	140	16	2
4	00758-004	1602	347	16	1	13	00758-013	272	140	16	2
5	00758-005	1063	280	16	2	14	00758-014	350	100	16	1
6	00758-006	1602	140	16	2	15	00758-015	350	100	16	1
7	00758-007	1570	140	16	1	16	00758-016	292	1598	3	2
8	00758-008	750	140	16	2	17	00758-017	749	100	16	6
9	00758-009	750	140	16	1	18	00758-018	350	100	25	4

Сборка полок:

- Сборку возможно начинать в положении лежа.

- Конфирматами по схеме соединить детали полок.

- Задние стенки 16 прикрепить гвоздями после окончательной сборки кровати.

- На нижние торцы деталей 1 и 2 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- Саморезами 4x25 прикрепить планки 10 и 11 к деталям 3 и 4.




- Конфирматами по схеме соединить детали 1, 2, 3, 4.


- Межсекционными стяжками присоединить сборку полок через детали 12 к спинкам 1 и 2.

- Детали 8 и 9 прикрепить саморезами 4x25 к деталям 10 и 11, а конфирматами к деталям к 1 и 2.

- На планки 10 и 11 разложить ламели 17.

Ламели саморезами не крепить.





- На нижние торцы деталей 5 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- Конфирматами по схеме соединить детали лестницы.
- Готовую лестницу разместить у кровати и соединить межсекционными стяжками через деталь 15 к детали 4, для чего самостоятельно просверлить отверстия ф 5 мм.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	58		Гвоздь 20 мм	85
	Саморез 4x25	43		Заглушка для конфирмата	50
	Подпятник пластиковый	8		Стяжка межсекционная	6
	Ключ шестигранный	1			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.